

Герметик бортов для бескамерных шин



Отметить место утечки воздуха между ободом диска и бортом покрышки, на шиномонтажном станке отжать борт покрышки от диска, очистить от грязи и насухо протереть. Кисточкой нанести тонкий слой герметика на отмеченный участок борта. Подсушить герметик до полного испарения растворителя и накачать покрышку до рабочего давления.

Если после накачки покрышки незначительная утечка сохраняется, то ее легко можно устранить, простучав покрышку и диск в зоне утечки.

При значительной утечке из-за механического повреждения борта покрышки или диска, покрышку следует демонтировать, очистить от грязи, насухо протереть и обезжирить место ремонта [буферным очистителем](#). Промазать поврежденный участок борта герметиком 2-3 раза с промежуточной сушкой. Для сокращения времени сушки можно использовать фен.

Многослойное нанесение герметика позволяет ремонтировать повреждение борта или диска глубиной до 3 мм.