



# Ремонт камер с использованием резиновых пластырей типа П методом «холодной» вулканизации

Каждый пластырь типа П долгосрочен, безопасен и прочнее самой камеры в 2 раза. Используя пластырь, Вы можете оценить его высокое качество. Но для достижения качественного и надежного ремонта, необходимо строго следовать инструкции по применению. При правильном ремонте камера будет надежна в использовании до окончания срока службы.



**1** Обозначьте место повреждения мелком.



**2** Если это порез, его необходимо обработать, закруглив края пореза, для предотвращения увеличения порыва в дальнейшем.



**3** Выберите подходящий пластырь, исходя из размеров повреждения. Помните, что пластырь должен перекрывать размеры повреждения минимум на 15 мм со всех сторон.



**4** Приложите пластырь по центру повреждения и отметьте вокруг него область на 15 мм больше для последующей обработки камеры.



**5** Обработайте ремонтируемую поверхность механическим способом - это необходимо для удаления технологических неровностей верхнего слоя камеры.



**6** Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХЗ», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью.



**7** Тонким слоем нанесите на поверхность повреждения клей, дайте время, чтобы клей высох (3-5) минут. Повторите дважды.



**8** Согните пластырь по линии разреза защитной пленки.



**9** Удалите с пластыря защитную пленку, не касаясь цветного слоя резины. Расположите пластырь по центру и прижмите его к камере.




**10** Тщательно прикатайте пластырь к камере с помощью ролика от центра к краям.




**11** Удалите прозрачную пленку. Промажьте края пластыря клеем. Дайте ему просохнуть и обработайте поверхность тальком.

# Ремонт камер с использованием резиновых пластырей типа П методом «горячей» вулканизации

Каждый пластырь типа П долгосрочен, безопасен и прочнее самой камеры в 2 раза. Используя пластырь, Вы можете оценить его высокое качество. Но для достижения качественного и надежного ремонта, необходимо строго следовать инструкции по применению. При правильном ремонте камера будет надежна в использовании до окончания срока службы.



**1** Обозначьте место повреждения мелком.



**2** Если это порез, его необходимо обработать, закруглив края пореза, для предотвращения увеличения порыва в дальнейшем.



**3** Выберите подходящий пластырь, исходя из размеров повреждения. Помните, что пластырь должен перекрывать размеры повреждения минимум на 15 мм со всех сторон.



**4** Приложите пластырь по центру повреждения и отметьте вокруг него область на 15 мм больше для последующей обработки камеры.



**5** Обработайте ремонтируемую поверхность механическим способом - это необходимо для удаления технологических неровностей верхнего слоя камеры.



**6** Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХ3», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью.



**7** Тонким слоем нанесите на поверхность повреждения клей, дайте время, чтобы клей высох (3-5 минут). Повторите дважды.



**8** Согните пластырь по линии разреза защитной пленки.



**9** Удалите с пластыря защитную пленку, не касаясь цветного слоя резины. Расположите пластырь по центру и прижмите его к камере.



**10** Тщательно прикатайте пластырь к камере с помощью ролика от центра к краям.



**11** Вулканизацию проводить в вулканизаторе с усилием прижима не менее 4 кгс/см<sup>2</sup> и при температуре (150±5)°С.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластиреи типа ПР методом «холодной» вулканизации

С помощью пластиреи типа ПР Вы сможете восстановить поврежденные радиальные покрышки таким образом, что они будут служить Вам на протяжении долгого времени. Пластири типа ПР позволяют ремонтировать повреждения на боковой поверхности, в плечевой области и на беговой дорожке радиальных покрышек легковых, грузовых машин, сельскохозяйственной и внедорожной техники. Уникальный состав и конструкция пластиря типа ПР позволяют обеспечить гибкость и термостойкость пластиря, следовательно гарантируют высококачественный ремонт. Но для достижения максимальных результатов необходимо четко следовать рекомендациям по применению данного вида пластиреи. При правильном ремонте шина будет надежно служить до истечения своего срока службы.



**1** Внимательно исследуйте шину на предмет повреждения с внешней и внутренней стороны, найдите повреждение и определите, подлежит ли оно ремонту.



**2** Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны, удалите предмет, вызвавший повреждение покрышки.



**3** Исследуйте повреждение с внешней стороны и определите с помощью спирального шила, расслоились ли слои корда.



**4** Измерьте расстояние между краем обода покрышки и краем повреждения. Повреждение не должно находиться близко к ободу (в неремонтируемой области h).



**5** Воспользуйтесь таблицей в Приложении 1 для определения неремонтируемой зоны покрышки.



**6** Очистите повреждение с внутренней стороны покрышки.



**7** Удалите резину с внешней стороны шины и внутри повреждения, страйтесь не касаться нитей корда, чтобы не повредить их.



**8** Удалите оставшуюся резину между слоями корда, обработав порез так, чтобы обнажить только те нити корда, которые повреждены по всей линии пореза.



**9** Удалите все поврежденные нити корда.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «холодной» вулканизации



**10** Если повреждение находится в зоне металлокорда, то отделяйте поврежденные нити металлокорда от резины в месте повреждения с помощью ножа.




**11** Отрежьте все поврежденные нити металлокорда.



**12** Механическим способом обработайте покрышку внутри повреждения, для придания шероховатости внутри повреждения.



**13** Обработайте края внутри пореза с помощью проволочной щетки.



**14** Измерьте длину и ширину повреждения для выбора пластиря.



**15** По сведениям, указанным на боковой поверхности покрышки, определите ширину профиля покрышки, а так же является ли покрышка камерной или бескамерной.

Таблица выбора радиальных пластирей типа ПР для ремонта радиальных шин легковых автомобилей									
Индекс скорости	Код	Номер пластирия	Параметры		Параметры		Параметры		
			A мм макс	R мм	A/C мм макс	R мм	C мм макс		
Q	1	HP-10	12	12	10	10	10		
	2	HP-12	12	12	10	10	10		
	3	HP-12	10	10	10	10	10		
	4	HP-12	15	15	10	10	10		
	5	HP-14	20	20	12	12	12		
	6	HP-14	35	35	20	20	12		
S	7	HP-16	20	20	12	12	12		
	8	HP-16	12	12	8	8	6		
	9	HP-16	15	15	10	10	8		
	10	HP-18	20	20	12	12	12		
H	11	HP-18	9	9	6	6	3		
	12	HP-18	12	12	8	8	3		
Z		HP-10	3	3	-	-	-		

**16** С помощью таблицы в Приложении 1 для выбора пластирей на основании размеров повреждения и типа покрышки определите правильный номер пластиря, требуемый для ремонта.



**17** Для правильного использования вулканизатора Вам необходимо знать толщину резинового слоя, который подлежит вулканизации.



**18** Очистите обработанную поверхность для удаления металлической стружки.



**19** Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХ3», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите вместе с шероховальной пылью.



**20** Обозначьте повреждение с внутренней и внешней стороны, нарисовав указательные линии под прямым углом в виде креста, для дальнейшей отцентровки пластиря.



**21** Нанесите слой клея на внутреннюю часть покрышки и внутрь повреждения, дайте клею просохнуть (3-5) минут. Повторите дважды.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластирея типа ПР методом «холодной» вулканизации



**22** Нарежьте достаточное количество полосок резиновой смеси 2БК-11 для горячей вулканизации, для заполнения повреждения. Предварительно нагрейте резиновую смесь до температуры (45-50)°С.



**25** Тщательно прикатайте платформу с помощью ролика от центра к краям.



**23** Вырежьте платформу из резиновой смеси 2БК-11 толщиной 3 мм, размером на 15 мм больше, чем само повреждение.



**26** Тщательно затрамбуйте полоски резиновой смеси в повреждение с помощью шила далее с помощью ролика.




**24** Расположите платформу по центру пореза и прижмите ее.



**27** Порез должен быть заполнен резиновой смесью так, чтобы она выступала на (6-9) мм над поверхностью покрышки.



**28** Снимите с резиновой смеси защитную пленку.



**29** Определите время вулканизации резиновой смеси, пользуясь формулой.



**30** Установите вулканизатор на покрышку, предварительно убедившись, что нагревательные элементы находятся по центру пореза, снаружи и внутри шины для точного расположения нагревательных элементов по центру используйте нарисованные мелком линии.

## Пример:

- 1) Толщина используемой полоски резиновой смеси - 3 мм, глубина пореза - 38 мм, толщина слоя сырой резины, оставляемой над поверхностью покрышки - 6 мм.
- 2) Для вулканизации каждого 3 мм резиновой смеси, при рабочей температуре вулканизатора в 145°C, требуется **10 минут**.
- 3) Таким образом, определяем время, необходимое для вулканизации:


$$[(3\text{мм} + 38\text{мм} + 6\text{мм})/3\text{мм}] \times 10 = 150 \text{ минут}$$

При использовании вулканизатора обязательно определите время его нагрева до рабочей температуры. Необходимо рассчитать время вулканизации таким образом, чтобы полностью прошел процесс вулканизации, и не произошло пережигания резиновой смеси.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «холодной» вулканизации



**31** Установите пневмоподжим на вулканизаторе, подсоединив линию подачи воздуха. Подайте давление воздуха не более 2 кгс/см<sup>2</sup>. Если Вы используете ручной вулканизатор без пневмоподжима, то Вам необходимо снова затянуть его через (5-10) минут после начала процесса вулканизации.



**32** Установите таймер, используя расчетное время вулканизации.



**33** После окончания процесса вулканизации дайте покрышке остыть, а затем, используя нож, отрежьте остатки резины на покрышке.



**34** Используя Ваши отметки и пластырь выбранный заранее, обведите периметр пластиря на 25 мм больше, чем сам пластырь, обозначив область для механической обработки.



**35** Механическим способом обработайте ремонтируемую поверхность. Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХЗ», который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью.



**36** Тонким слоем нанесите на поверхность повреждения клей, дайте клею время, чтобы просохнуть (3-5) минут. Повторите дважды.



**37** Согните пластырь по линии разреза защитной пленки.



**38** Удалите с пластиря защитную пленку, не касаясь цветного слоя резины.



**39** Отцентруйте пластирь согласно проведенным ранее линиям так, чтобы пластирь находился строго по средине повреждения. Обратите внимание, что стрелки на пластире показывают направление борта.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «холодной» вулканизации



**40**

Тщательно прикатайте пластирь к покрышке с помощью ролика от центра к краям. Жесткие многослойные пластиры после прикатки роликом необходимо дополнитель но простучать пневмомолотком.



**41**

Удалите с пластиря защитную пленку.



**42**

При ремонте бескамерной покрышки нанесите слой герметика бортов для бескамерных шин либо мастики уплотнительной по периметру пластиря и на оставшуюся обработанную поверхность. Если ремонтируете камерную покрышку, посыпьте отремонтированное место тальком – это предотвратит спилание цветного слоя на краях пластиря с камерой.



**43**

Покрышка готова к эксплуатации, если ремонт был произведен согласно данной инструкции.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «горячей» вулканизации

С помощью пластырей типа ПР Вы сможете восстановить поврежденные радиальные покрышки таким образом, что они будут служить Вам на протяжении долгого времени. Пластири типа ПР позволяют ремонтировать повреждения на боковой поверхности, в плечевой области и на беговой дорожке радиальных покрышек легковых, грузовых машин, сельскохозяйственной и внедорожной техники. Уникальный состав и конструкция пластиря типа ПР позволяют обеспечить гибкость и термостойкость пластиря, следовательно гарантируют высококачественный ремонт. Но для достижения максимальных результатов необходимо четко следовать рекомендациям по применению данного вида пластирей. При правильном ремонте шина будет надежно служить до истечения своего срока службы.



**1** Внимательно исследуйте шину на предмет повреждения с внешней и внутренней стороны, найдите повреждение и определите, подлежит ли оно ремонту.



**2** Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны, удалите предмет, вызвавший повреждение покрышки.



**3** Исследуйте повреждение с внешней стороны и определите с помощью спирального шила, расслоились ли слои корда.



**4** Измерьте расстояние между краем обода покрышки и краем повреждения. Повреждение не должно находиться близко к ободу (в неремонтируемой области h).



**5** Воспользуйтесь таблицей в Приложении1 для определения неремонтируемой зоны покрышки.



**6** Очистите повреждение с внутренней стороны покрышки.



**7** Удалите резину с внешней стороны шины и внутри повреждения, старайтесь не касаться нитей корда, чтобы не повредить их.



**8** Удалите оставшуюся резину между сдюями корда, обработав порез так, чтобы обнажить только те нити корда, которые повреждены по всей линии пореза.



**9** Удалите все поврежденные нити корда.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «горячей» вулканизации



**10** Если повреждение находится в зоне металлокорда, то отделите поврежденные нити металлокорда от резины в месте повреждения с помощью ножа.




**11** Отрежьте все поврежденные нити металлокорда.



**12** Механическим способом обработайте покрышку внутри повреждения, для придания шероховатости внутри повреждения.



**13** Обработайте края внутри пореза с помощью проволочной щетки.



**14** Измерьте длину и ширину повреждения для выбора пластиря.



**15** По сведениям, указанным на боковой поверхности покрышки, определите ширину профиля покрышки, а так же является ли покрышка камерной или бескамерной.

Таблица выбора радиальных пластишей типа ПР для ремонта радиальных шин легковых автомобилей								
Индекс скорости			№ пластиря			С	М	Макс
	A	R		А/С	Р			
	мм	мм		мм	мм			
<b>Q</b>			IPR-15	10	10	5		
	10	12	IPR-15	12	12	10		
	12	15	IPR-15	12	15	10		
	15	15	IPR-15	15	15	10		
	10	15	IPR-15	10	15	10		
	15	20	IPR-15	15	20	12		
	20	25	IPR-20	20	20	12		
	25	30	IPR-25	25	30	12		
	30	35	IPR-25	30	35	12		
	35	35	IPR-25	35	35	12		
	15	30	IPR-15	12	12	12		
<b>S</b>								
	6	6	IPR-10	6	6	3		
	6	12	IPR-10	10	10	6		
	12	12	IPR-10	12	12	6		
	15	18	IPR-15	15	18	6		
<b>H</b>								
	6	6	IPR-10	6	6	3		
<b>V</b>								
	3	3	IPR-10	8	8	3		
<b>Z</b>								
			IPR-10	3	3	-		


**16** С помощью таблицы в Приложении 1 для выбора пластишей на основании размеров повреждения и типа покрышки определите правильный номер пластиря, требуемый для ремонта.



**17** Для правильного использования вулканизатора Вам необходимо знать толщину резинового слоя, который подлежит вулканизации.



**18** Очистите обработанную поверхность для удаления металлической стружки.



**19** Обработайте поверхность буферным очистителем «БХ3» и скособлите вместе с шероховальной пылью, тем самым окончательно обработав поверхность для дальнейших работ.



**20** Обозначьте повреждение с внутренней и внешней стороны, нарисовав указательные линии под прямым углом в виде креста, для дальнейшей отцентровки пластиря.



**21** Используя Ваши отметки и пластирь, выбранный заранее, обведите периметр пластиря на 25 мм больше, чем сам пластирь, обозначив область для механической обработки.


# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «горячей» вулканизации



**22** Механическим способом обработайте ремонтируемую поверхность. Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХЗ», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью.



**23** Тонким слоем нанесите на поверхность повреждения клей, дайте клею время, чтобы просохнуть (3-5) минут. Повторите дважды.



**24** Согните пластирь по линии разреза защитной пленки. Удалите с пластиря защитную пленку, не касаясь цветного слоя резины.



**25** Отцентруйте пластирь согласно проведённым ранее линиям так, чтобы пластирь находился строго по средине повреждения. Обратите внимание, что стрелки на пластире показывают направление борта.



**26** Тщательно прикатайте пластирь к покрышке с помощью ролика от центра к краям. Жесткие многослойные пластиры после прикатки роликом необходимо дополнительно простучать пневомомолотком.



**27** Удалите с пластиря защитную пленку.



**28** Нанесите слой клея на внешнюю часть покрышки и внутрь повреждения, дайте клею просохнуть (3-5) минут. Повторите дважды.




**29** Нарежьте достаточное количество полосок резиновой смеси 2БК-11, для заполнения повреждения. Предварительно нагрейте резиновую смесь до температуры (45 –50)°С.



**30** Тщательно затрамбуйте полоски резиновой смеси в повреждение с помощью шила, далее с помощью ролика.

# Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «горячей» вулканизации



**31** Порез должен быть заполнен резиновой смесью так, чтобы она выступала на (6-9) мм над поверхностью покрышки.



$$T = [(A+B+C) / A] \times 10,$$

где А - толщина полоски резиновой смеси 2БК-11, В - глубина пореза, С - толщина слоя сырой резины над поверхностью покрышки, 10 - время в минутах, необходимое для вулканизации каждого 3 мм резиновой смеси 2БК-11. (Пример см.ниже).



**32** Определите время вулканизации резиновой смеси, пользуясь формулой.


**33** Установите вулканайзатор на покрышку, предварительно убедившись, что нагревательные элементы находятся по центру пореза, снаружи и внутри шины для точного расположения нагревательных элементов по центру используйте нарисованные мелкими линиями.



**34** Установите пневмоподжим на вулканайзаторе, подсоединив линию подачи воздуха. Подайте давление воздуха не более 2 кгс/см<sup>2</sup>. Если Вы используете ручной вулканайзатор без пневмоподжима, то Вам необходимо снова затянуть его через (5-10) минут после начала процесса вулканизации.

**35** Установите таймер, используя расчетное время вулканизации.

**36** После окончания процесса вулканизации, дайте покрышке остыть, а затем, используя нож, отрежьте остатки резины на покрышке. Накачивать отремонтированную покрышку до рабочего давления можно только после ее полного остывания и вылежки в течение 4 часов.



**37** Покрышка готова к эксплуатации, если ремонт был произведен согласно данной инструкции.

Пример:

- 1) Толщина используемой полоски резиновой смеси - 3 мм, глубина пореза - 38 мм, толщина слоя сырой резины, оставляемой над поверхностью покрышки - 6 мм.
- 2) Для вулканизации каждого 3 мм резиновой смеси, при рабочей температуре вулканайзатора в 145°C, требуется 10 минут.
- 3) Таким образом, определяем время, необходимое для вулканизации:

$$[(3\text{мм} + 38\text{мм} + 6\text{мм})/3\text{мм}] \times 10 = 150 \text{ минут}$$

При использовании вулканайзатора обязательно определите время его нагрева до рабочей температуры. Необходимо рассчитать время вулканизации таким образом, чтобы полностью прошел процесс вулканизации, и не произошло пережигания резиновой смеси.

# Ремонт повреждений бескамерной шины с использованием шнура резинового

Ремонт шин требует высокой точности для достижения максимальной безопасности и эффективности. При условии следования данной инструкции Вы можете ремонтировать повреждение с достижением оптимальных результатов, и Ваши шины вернутся на дорогу качественно отремонтированные.

При повреждении размером до 5 мм шнур обеспечивает 100% ремонт бескамерных шин, без снятия их с обода. Такой ремонт не препятствует последующему восстановлению протектора.

Уникальная конструкция шнура позволяет избежать разрыва. Как результат - экономия времени и надежность в ремонте. Шнуры могут использоваться для ремонта протектора, боковины и плечевой зоны во всех легковых, грузовых и внедорожных бескамерных покрышках радиальной и диагональной конструкции.



**1** Найдите повреждение и отметьте его с помощью мела, при необходимости используйте концентрат для определения проколов.



**2** Удалите инородный предмет, вызвавший прокол или повреждение шины.



**3** Возьмите спиральное шило и исследуйте повреждение, вращая шило по часовой стрелке. Определите угол прокола или повреждения. Перед началом работ давление в шине должно быть не менее (0,5 – 1,0) кгс/см<sup>2</sup>.



**4** Нанесите клей на спиральное шило. Поместите шило в повреждение и, вращая его по часовой стрелке, промажьте прокол kleem по всей глубине. Затем, вращая шило против часовой стрелки, удалите его из покрышки. Убедитесь в том, что правильно определили угол прокола, так как возможно дополнительное повреждение шины. Повторите данный пункт, как минимум три раза. Оставьте шило в проколе до выполнения пункта №8.



**5** Снимите со шнура защитную пленку с одного конца и этой частью введите шнур в прорезь вилки.



**6** Снимите пленку со всего шнура и поместите шнур в вилку по центру.

# Ремонт повреждений бескамерной шины с использованием шнура резинового



**7** Нанесите слой клея на шнур и металлическую вилку.



**8** Удалите спиральное шило из поврежденного места покрышки. С силой введите конец вилки с насаженным на нее шнуром в отверстие прокола и протолкните шнур в повреждение так, чтобы на поверхности шины остались концы шнура длиной не менее 5мм. Не вращая и не меняя угол наклона, извлеките саму вилку.



**9** Накачайте шину и проверьте отремонтированное место на герметичность с помощью концентрата для определения проколов. Если не будет пузырьков воздуха – покрышка готова к эксплуатации.




**10** Срежьте выступающие на поверхность части шнура с внешней стороны покрышки.

Бутилкаучуковые шнуры с синтетическими волокнами (ремонтные шнуры) предназначены только для временного ремонта. Отремонтированное колесо с помощью этих шнурков рассчитано на пробег не более 160 км со скоростью не более 80 км/ч.

Временные бутилкаучуковые шнуры должны быть заменены на профессиональные резиновые усиленные шнуры, которые не вызывают деформацию каркаса шины и герметизируют канал повреждения, заполняя микротрешины в месте ремонта посредством адгезивного слоя шнура.

С помощью грибков вы можете обеспечить надежный и качественный ремонт шин. На шляпку и ножку грибка нанесен цветной адгезивный слой (химически активный слой грибка), который покрыт защитной пленкой.

Грибки идеально подходят для ремонта шин во время процесса восстановления протектора и могут использоваться на всех радиальных и диагональных покрышках. Наши грибки рекомендуются для ремонта проколов диаметром от 5 мм до 20 мм в протекторе, боковине и плечевой зоне всех стандартных легковых и грузовых шин.



**1** Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны с помощью мелка.



**2** Удалите предмет, вызвавший прокол покрышки, после чего исследуйте покрышку на предмет расслоения корда.



**3** Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины с помощью спирального шила. Проверьте угол и глубину прокола снаружи и изнутри. Выберите подходящий грибок с помощью таблицы в Приложении 2.



**4** Если угол повреждения превышает 25 град., то такой прокол ремонтируется только двойным методом с использованием ножки грибка и резинокордного пластиря



**5** Совместите центр грибка с центром повреждения, оконтуруйте мелом область на расстоянии более 15 мм для механической обработки покрышки.



**6** Обработайте отмеченную область механическим способом.




**7** Обработайте сам прокол с помощью фрезы не менее трех раз с внешней и внутренней стороны. Правильно выберите угол наклона.



**8** Когда ремонтируете нижнюю или верхнюю часть боковой поверхности шины, обрабатывайте повреждение только с внешней стороны шины, минимум три раза. Правильно выберите угол при обработке.



**9** Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХЗ», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью.



**10** Нанесите клей вовнутрь прокола по всей его длине с помощью спирального шила, поворачивая шило по часовой стрелке. Повторите эту процедуру от 3 до 5 раз. Оставьте шило в проколе до тех пор, пока не подойдет к выполнению пункта 14.



**11** Тонким слоем нанесите на поверхность повреждения клей, дайте время (3-5) минут, чтобы клей высох. Повторите дважды.



**12** Закрепите середину ножки в приспособлении для вставки грибков (петле).



**13** Удалите защитную пленку с грибка, не касаясь цветного слоя.



**14** Удалите спиральное шило. Нанесите клей на приспособление (петлю) в том месте, где оно соприкасается с ножкой грибка. Введите тонкий конец петли в прокол с внутренней стороны шины. Протащите приспособление (петлю) наружу.



**15** Зажмите плоскогубцами петлю с внешней стороны шины и вытяните ножку грибка. Если петля отделилась от ножки, то тяните ее плоскогубцами до плотного прилегания шляпки



**16** Как только грибок установлен на место, тщательно прикатайте шляпку грибка с помощью ролика от центра к краям.



**17** При ремонте бескамерной покрышки нанесите клей по периметру шляпки грибка - это позволит достичь большей герметичности. Дайте клею просохнуть (3-5) минут. Для камерной покрышки – нанесите на шляпку тальк, что позволит избежать прилипания камеры к покрышке.



**18** Отрежьте выступающую часть ножки грибка на 3 мм выше уровня поверхности покрышки.

### Примечание:

Для того, что бы убедиться в том, что ремонт был произведен качественно, необходимо произвести монтаж покрышки на диск и накачать до давления 1,0 кгс/см<sup>2</sup>. Выдержать в течение 6 часов при температуре в помещении (20±2)°С. Допускать шину к эксплуатации не ранее, чем через 24 часа после окончания ремонта.


Для сокращения времени ремонта шины рекомендуется применять вулканизацию, при рабочей температуре (150±5)°С.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации


С помощью пластиреи типа ПД Вы сможете восстановить поврежденные диагональные покрышки. Конструкция пластиря позволит Вам отремонтировать покрышку таким образом, что она будет служить Вам на протяжении долгого срока.



**1** Внимательно исследуйте шину на предмет повреждения с внешней и внутренней стороны, чтобы определить - подлежит ли она ремонту.



**2** Измерьте расстояние между краем обода и краями повреждения изнутри покрышки, для определения неремонтируемой зоны покрышки, согласно Приложения 3. Если повреждение попадает на неремонтируемую зону, то покрышка не подлежит ремонту.




**3** Обозначьте мелком место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны, удалите предмет, вызвавший повреждение покрышки.



**4** Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины с помощью спирального шила и определите размеры повреждения и возможное расслоение слоев корда.




**5** Измерьте максимальные габариты повреждения изнутри покрышки. Воспользуйтесь таблицей в Приложении 3 для определения неремонтируемой зоны покрышки и для выбора диагонального пластиря типа ПД.




**6** Очистите внутреннюю поверхность покрышки в области повреждения.



**7** Удалите резину с внешней стороны шины в месте повреждения с помощью низкооборотной дрели до появления корда, стараясь не касаться нитей корда, чтобы не повредить их.



**8** Используя нож, удалите оставшуюся резину между сдоями корда, обработав порез так, чтобы обнажить только те нити корда, которые повреждены по всей линии пореза.



**9** Если повреждение находится в зоне металлокорда, то отделите поврежденные нити металлокорда от резины в месте повреждения с помощью ножа. Отрежьте все поврежденные и ржавые нити корда.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации



**10** Обработайте основание повреждения, закруглив его края с помощью шейма (проволочной щетки) – это предотвратит увеличение пореза.



**11** Механическим способом обработайте покрышку внутри повреждения, для придания поверхности шероховатости.




**12** Измерьте длину и ширину поврежденного места после обработки для выбора пластиря. Определите количество слоев корда в покрышке.




**13** По сведениям, указанным на боковой поверхности покрышки, определите ширину профиля покрышки, а также является ли покрышка камерной или бескамерной.

Количество слоев корда	Размер повреждения (мм)						
	10	15	25	35	50	75	100
4 (B)	ПД-2	ПД-3	ПД-3	ПД-5	ПД-4	-	-
6 (C)	ПД-3	ПД-3	ПД-5	ПД-5	ПД-4	-	-
8 (D)	ПД-3	ПД-3	ПД-5	ПД-5	ПД-4	-	-
10 (E)	ПД-2	ПД-5	ПД-4	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8
12 (F)	ПД-2	ПД-5	ПД-4	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8
14 (G)	ПД-5	ПД-5	ПД-6	ПД-6	ПД-6	ПД-7	ПД-8
16 (H)	ПД-5	ПД-5	ПД-6	ПД-6	ПД-6	ПД-7	ПД-8
18 (I)	ПД-5	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9
20 (J)	ПД-5	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9
22 (K)	ПД-5	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9	-
24 (N)	ПД-5	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9	-


**14** С помощью таблицы в Приложении 3 для выбора пластырей на основании размеров повреждения и типа покрышки определите правильный номер пластиря, требуемый для ремонта.



**15** Для правильного определения времени вулканизации в дальнейшем Вам необходимо знать максимальную толщину шины в месте повреждения. Измерьте максимальную глубину пореза и напишите размеры на внешней стороне покрышки.



**16** Очистите обработанную поверхность от частиц резины и металлической стружки с внутренней и внешней стороны покрышки.




**17** Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХЗ», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховательной пылью.



**18** Обозначьте повреждение с внутренней стороны, нарисовав указательные линии под прямым углом в виде креста, для дальнейшей отцентровки пластиря.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации



**19** Нанесите слой клея на внутреннюю часть покрышки и внутрь повреждения, дайте клею просохнуть (3-5) минут. Повторите дважды. Увеличьте время высыхания в 2 раза, если клей был нанесен на поврежденные слои корда.



**20** Нарежьте достаточное количество полосок резиновой смеси 2БК-11 для заполнения повреждения. Предварительно нагрейте резину до температуры (45–50) °С.




**21** Вырежьте полоску резиновой смеси 2БК-11, толщиной 3 мм, размером на 25 мм больше, чем само повреждение.



**22** Расположите полоску по центру пореза с внутренней стороны покрышки и прижмите ее.



**23** Тщательно прикатайте полоску резиновой смеси с помощью ролика от центра к краям.



**24** Для отвода воздуха рекомендуется положить в область пореза с внешней стороны покрышки и хлопчатобумажные нити. Закрепите липкой лентой концы нитей на внешней стороне покрышки примерно на расстоянии (70-80) мм от обработанной зоны повреждения.



**25** Тщательно и аккуратно, затрамбуйте полоски резиновой смеси в повреждение с помощью тупого предмета, далее с помощью ролика.



**26** Порез должен быть заполнен резиновой смесью так, чтобы она выступала на (6-9) мм над поверхностью покрышки.




**27** Канавки протектора в месте ремонта заполните кусочками резиновой смеси, чтобы резиновая смесь в процессе вулканизации не растекалась по рисунку протектора и не вулканизовала его.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластирея типа ПД методом «холодной» вулканизации



**28** Снимите с резиновой смеси защитную пленку.

$T = [(A+B+C) / A] \times 10,$   
где **A** - толщина полоски резиновой смеси 2БК-11, **B** – глубина пореза, **C** – толщина слоя сырой резины над поверхностью покрышки, 10 – время в минутах, необходимое для вулканизации каждого 3 мм резиновой смеси 2БК-11. (Пример см. ниже)



**29** Определите время вулканизации резиновой смеси, пользуясь формулой.



**31** Установите пневмоподжим на вулканизаторе, подсоединив линию подачи воздуха. Подайте давление воздуха не более 2 кгс/см<sup>2</sup>. Если Вы используете ручной вулканизатор без пневмоподжима, то Вам необходимо снова затянуть его через (5-10) минут после начала процесса вулканизации.




**32** Установите таймер, используя расчетное время вулканизации.



**33** После окончания процесса вулканизации дайте покрышке остыть, а затем при помощи ножа отрежьте остатки резиновой смеси на покрышке.



**34** Используя ваши отметки и пластирь, выбранный заранее, обведите периметр пластиря на 25 мм больше, чем сам пластирь, обозначив область для механической обработки.



**35** Механическим способом обработайте внутреннюю ремонтируемую поверхность. Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХЗ», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью.



**36** Тонким слоем нанесите на поверхность повреждения клей, дайте время, чтобы клей высох (3-5 минут. Повторите дважды.


Пример:

- 1) Толщина используемой полоски резиновой смеси - 3 мм, глубина пореза - 38 мм, толщина слоя сырой резины, оставляемой над поверхностью покрышки - 6 мм.
- 2) Для вулканизации каждого 3 мм резиновой смеси, при рабочей температуре вулканизатора в 145 °C, требуется **10 минут**.
- 3) Таким образом, определяем время, необходимое для вулканизации:


$$[(3\text{мм} + 38\text{мм} + 6\text{мм})/3\text{мм}] \times 10 = 150 \text{ минут}$$

При использовании вулканизатора обязательно определите время его нагрева до рабочей температуры. Необходимо рассчитать время вулканизации таким образом, чтобы полностью прошел процесс вулканизации, и не произошло пережигания резиновой смеси.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации



**37** Согните пластирь по линии разреза защитной пленки.




**38** Удалите с пластиря защитную пленку, не касаясь цветного слоя резины.




**39** Отцентруйте пластирь согласно проведенным ранее линиям так, чтобы пластирь находился строго посередине повреждения. Обратите внимание на то, чтобы стрелки на пластире действительно были направлены к борту. Это значит, что направление нитей корда в пластире совпадает с направлением нитей корда в покрышке. Придавите середину пластиря.



**40** Тщательно прикатайте пластирь к покрышке с помощью ролика от центра к краям. Жесткие многослойные пластиры после прикатки роликом необходимо дополнительном простучать пневмомолотком.



**41** Удалите прозрачную пленку с пластиря.



**42** При ремонте бескамерной покрышки нанесите слой герметика бортов для бескамерных шин либо мастики уплотнительной по периметру пластиря и на оставшуюся обработанную поверхность. Если ремонтируется камерная покрышка, посыпьте отремонтированное место тальком, что предотвратит прилипание камеры к покрышке.



**43** Удалите кусочки резиновой смеси из канавок протектора в месте ремонта. Обработайте место ремонта покрышки снаружи таким образом, чтобы поверхность стала ровной.




**44** Если вулканизованное место закрывает канавку рисунка протектора, Вы можете нарезать протектор заново в месте ремонта. Это обеспечит необходимую гибкость отремонтированному месту повреждения и исключит нагрев покрышки в этом месте.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «горячей» вулканизации


С помощью пластырей типа ПД Вы сможете восстановить поврежденные диагональные покрышки. Конструкция пластира позволит Вам отремонтировать покрышку таким образом, что она будет служить Вам на протяжении долгого срока.



**1** Внимательно исследуйте шину на предмет повреждения с внешней и внутренней стороны, чтобы определить - подлежит ли она ремонту.



**2** Измерьте расстояние между краем обода и краями повреждения изнутри покрышки, для определения неремонтируемой зоны покрышки, согласно Приложения 3. Если повреждение попадает на неремонтируемую зону, то покрышка не подлежит ремонту.




**3** Обозначьте мелком место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны, удалите предмет, вызвавший повреждение покрышки.



**4** Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины с помощью спирального шила и определите размеры повреждения и возможное расслоение слоев корда.




**5** Измерьте максимальные габариты повреждения изнутри покрышки. Воспользуйтесь таблицей в Приложении 3 для определения неремонтируемой зоны покрышки и для выбора диагонального пластира типа ПД.




**6** Очистите внутреннюю поверхность покрышки в области повреждения.



**7** Удалите резину с внешней стороны шины в месте повреждения с помощью низкооборотной дрели до появления корда, стараясь не касаться нитей корда, чтобы не повредить их.



**8** Используя нож, удалите оставшуюся резину между сдоями корда, обработав порез так, чтобы обнажить только те нити корда, которые повреждены по всей линии пореза.



**9** Если повреждение находится в зоне металлокорда, то отделите поврежденные нити металлокорда от резины в месте повреждения с помощью ножа. Отрежьте все поврежденные и ржавые нити корда.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «горячей» вулканизации



**10** Обработайте основание повреждения, закруглив его края с помощью шейма (проволочной щетки) – это предотвратит увеличение пореза.



**11** Механическим способом обработайте покрышку внутри повреждения, для придания поверхности шероховатости.



**12** Измерьте длину и ширину поврежденного места после обработки для выбора пластиря. Определите количество слоев корда в покрышке.




**13** По сведениям, указанным на боковой поверхности покрышки, определите ширину профиля покрышки, а также является ли покрышка камерной или бескамерной.

Количество слоев корда	Размер повреждения (мм)						
	10	15	25	35	50	75	100
4 (B)	ПД-2	ПД-3	ПД-3	ПД-5	ПД-4	-	-
6 (C)	ПД-3	ПД-3	ПД-5	ПД-5	ПД-4	-	-
8 (D)	ПД-3	ПД-3	ПД-5	ПД-5	ПД-4	-	-
10 (E)	ПД-2	ПД-5	ПД-4	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8
12 (F)	ПД-2	ПД-5	ПД-4	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8
14 (G)	ПД-5	ПД-5	ПД-6	ПД-6	ПД-6	ПД-7	ПД-8
16 (H)	ПД-5	ПД-5	ПД-6	ПД-6	ПД-6	ПД-7	ПД-8
18 (I)	ПД-5	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9
20 (L)	ПД-5	ПД-4	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9
22 (M)	ПД-5	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9	-
24 (N)	ПД-5	ПД-6	ПД-7	ПД-8	ПД-9	ПД-9	-

**14** С помощью таблицы в Приложении 3 для выбора пластырей на основании размеров повреждения и типа покрышки определите правильный номер пластиря, требуемый для ремонта.



**15** Для правильного определения времени вулканизации в дальнейшем Вам необходимо знать максимальную толщину шины в месте повреждения. Измерьте максимальную глубину пореза и напишите размеры на внешней стороне покрышки.



**16** Очистите обработанную поверхность от частиц резины и металлической стружки с внутренней и внешней стороны покрышки.



**17** Обозначьте повреждение с внутренней стороны, нарисовав указательные линии под прямым углом в виде креста, для дальнейшей отцентровки пластиря.



**18** Используя ваши отметки и пластирь, выбранный заранее, обведите периметр пластиря на 25 мм больше, чем сам пластирь, обозначив область для механической обработки.


# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «горячей» вулканизации



**19** Механическим способом обработайте внутреннюю ремонтируемую поверхность. Обезжирьте поверхность буферным очистителем «БХЗ», либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью.



**20** Тонким слоем нанесите на поверхность повреждения клей, дайте время, чтобы клей высох (3-5) минут. Повторите дважды.




**21** Согните пластырь по линии разреза защитной пленки.



**22** Отцентруйте пластырь согласно проведенным ранее линиям так, чтобы пластырь находился строго посередине повреждения. Обратите внимание на то, чтобы стрелки на пластире действительно были направлены к борту. Это значит, что направление нитей корда в пластире совпадает с направлением нитей корда в покрышке. Придавите середину пластира.



**23** Тщательно прикатайте пластырь к покрышке с помощью ролика от центра к краям. Жесткие многослойные пластиры после прикатки роликом необходимо дополнитель но простучать пневмомолотком.




**24** Удалите прозрачную пленку с пластира.



**25** Нанесите слой клея на внешнюю часть покрышки и внутрь повреждения, дайте клею просохнуть (3-5) минут. Повторите дважды. Увеличьте время высыхания в 2 раза, если клей был нанесен на поврежденные слои корда.



**26** Нарежьте достаточное количество полосок резиновой смеси 2БК-11 для заполнения повреждения. Предварительно нагрейте резину до температуры (45–50) °С.



**27** Для отвода воздуха рекомендуется положить в область пореза с внешней стороны покрышки хлопчатобумажные нити. Закрепите липкой лентой концы нитей на внешней стороне покрышки примерно на расстоянии (70-80) мм от обработанной зоны повреждения.

# Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластиреи типа ПД методом «горячей» вулканизации




**28** Тщательно и аккуратно, затрамбуйте полоски резиновой смеси в повреждение с помощью тупого предмета, далее с помощью ролика.



**29** Порез должен быть заполнен резиновой смесью так, чтобы она выступала на (6-9) мм над поверхностью покрышки.



**30** Канавки протектора в месте ремонта заполните кусочками резиновой смеси, чтобы резиновая смесь в процессе вулканизации не растекалась по рисунку протектора и не вулканизовала его.



**31** Определите время вулканизации резиновой смеси, пользуясь формулой:

$$T = [(A+B+C) / A] \times 10,$$

где **A** - толщина полоски резиновой смеси 2БК-11, **B** – глубина пореза, **C** – толщина слоя сырой резины над поверхностью покрышки, 10 – время в минутах, необходимое для вулканизации каждого 3 мм резиновой смеси 2БК-11. (Пример см. ниже)

**32** Установите вулканизатор на покрышку, предварительно убедившись, что нагревательные элементы находятся по центру пореза снаружи и внутри шины для точного расположения нагревательных элементов по центру, используйте нарисованные мелком линии.

**33** Установите пневмоподжим на вулканизаторе, подсоединив линию подачи воздуха. Подайте давление воздуха не более 2 кгс/см<sup>2</sup>. Если Вы используете ручной вулканизатор без пневмоподжима, то Вам необходимо снова затянуть его через (5-10) минут после начала процесса вулканизации.



**34** Установите таймер, используя расчетное время вулканизации.



**35** После окончания процесса вулканизации дайте покрышке остить, а затем при помощи ножа отрежьте остатки резиновой смеси на покрышке.



**36** Удалите кусочки резиновой смеси из канавок протектора в месте ремонта. Обработайте место ремонта покрышки снаружи таким образом, чтобы поверхность стала ровной.

**37** Если вулканизованное место закрывает канавку рисунка протектора, Вы можете нарезать протектор заново в месте ремонта. Это обеспечит необходимую гибкость отремонтированному месту повреждения и исключит нагрев покрышки в этом месте.


Пример:

- 1) Толщина используемой полоски резиновой смеси - 3 мм, глубина пореза - 38 мм, толщина слоя сырой резины, оставляемой над поверхностью покрышки - 6 мм.
- 2) Для вулканизации каждого 3 мм резиновой смеси, при рабочей температуре вулканизатора в 145 °C, требуется **10 минут**.
- 3) Таким образом, определяем время, необходимое для вулканизации:

$$[(3\text{мм} + 38\text{мм} + 6\text{мм})/3\text{мм}] \times 10 = 150 \text{ минут}$$

При использовании вулканизатора обязательно определите время его нагрева до рабочей температуры. Необходимо рассчитать время вулканизации таким образом, чтобы полностью прошел процесс вулканизации, и не произошло пережигания резиновой смеси.

## Таблица выбора резинокордных пластырей типа ПР для ремонта радиальных шин легковых автомобилей с текстильным кордом



<b>h -</b>	Неремонтируемая зона – 40мм
<b>R -</b>	Длина повреждения
<b>A -</b>	Ширина повреждения
<b>C -</b>	Максимальный диаметр повреждения в протекторе, по плечу

Индекс скорости		Марка пластиря				
					A мм макс.	R мм макс.
доQ и S	6	ПР-10	10	10	8	
	8	ПР-11	10	12	8	
	10	ПР-12	12	12	10	
	12	ПР-15	14	14	8	
	20	ПР-14	15	15	12	
	15	ПР-19	15	15	10	
	20	ПР-21	15	20	14	
	20	ПР-20	15	15	15	
	10	ПР-22	18	20	16	
	25	ПР-22	18	20	16	
	35	ПР-231	18	18	18	
	10	ПР-24	18	20	16	
	25	ПР-24	18	20	16	
	50	ПР-252	25	20	25	
	-	ПР-25 / ПР-33	20	20	-	
	30	ПР-205*	-	-	-	
	30	ПР-206*	-	-	-	

Для сохранения индекса скорости легковые шины с показателями индекса должны ремонтироваться только в беговой зоне с максимальным размером повреждения 6 мм.

\* - Выделенные пластиры ПР-205, ПР-206 рекомендуется устанавливать только методом «горячей» вулканизации.

*При ремонтах, требующих особой надежности, пластиры рекомендуется устанавливать методом «горячей» вулканизации.*

Приведенные таблицы предельных размеров повреждений основываются на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов.

В таблицах внесены дополнения и изменения, учитывающие особенности производства пластирей, специально разработанных для российских условий. Не допускается превышать указанные в таблицах максимальные размеры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данных таблицах не учитываются.

Таблицы не освобождают от необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности с учетом особых условий эксплуатации.

Таблицы носят рекомендательный характер и являются только справочными.

**Таблица выбора резинокордных пластиреи типа ПР для ремонта радиальных шин грузовых автомобилей с текстильным кордом**



**Продолжение Приложения 1**


<b>h</b> -	Неремонтируемая зона
<b>R</b> -	Длина повреждения
<b>A</b> -	Ширина повреждения
<b>C</b> -	Максимальный диаметр повреждения в протекторе, по плечу

Ширина профиля шины, мм (дюймы)	A мм макс.	R мм макс.	Марка пластиря	Bок	Неремонтируемая зона	Беговая	Плечо
				Размер h, мм	A/C мм макс.	R мм макс.	C мм макс.
165 – 215 (6.5" – 8")	4	6	50	ПР-10 / ПР-11	4	4	-
	6	8		ПР-12	6	6	4
	8	12		ПР-15	10	10	6
	10	25		ПР-14	12	12	10
	10	20		ПР-19	12	12	-
	15	20		ПР-21	14	14	-
	15	25		ПР-20	10	15	8
	20	30		ПР-22	15	15	10
205 – 225 (7" – 8.5")	25	45		ПР-202	18	18	10
	-	-	60	ПР-19	12	12	-
	10	10		ПР-20	10	10	8
	15	50		ПР-22	15	15	10
	20	30		ПР-202	18	18	12
	25	50		ПР-231	16	16	14
	25	60		ПР-25	16	20	-
	20	35		ПР-25-3	20	20	15
	25	20		ПР-252	18	18	16
	40	20		ПР-26	-	-	20
	25	80		ПР-40	25	25	20
	10	70		ПР-40	-	-	-
	25	40		ПР-24	-	-	-
235 – 285 (9" – 11")	1	80	70	ПР-19	8	8	-
	2	60		ПР-20	10	10	8
	6	8		ПР-22	-	-	10
	8	10		ПР-40	20	25	15
	8	30		ПР-42	25	30	20
	10	80	80	ПР-44	40	70	25
	20	60		ПР-33	12	12	-
	10	110		ПР-25	15	25	-
	25	60	90	ПР-35	25	35	-
	40	25		ПР-204	40	60	-
	20	130		ПР-24	-	-	-
	40	60		ПР-26	-	-	-
295 – 365 (11.5" – 15")	1	80	110	ПР-21	8	8	6
	2	60		ПР-40	15	20	10
	15	35		ПР-42	25	50	20
	10	100		ПР-44	40	70	25
	25	80		ПР-25-3	10	20	-
	20	130	90	ПР-35	20	30	-
	40	80		ПР-45	40	60	-
	-	-		ПР-204	40	50	-
	-	-		ПР-26	-	-	14
	15	60		ПР-28	-	-	16
	15	80		ПР-40	15	15	15
	10	70		ПР-42	20	30	20
	20	50		ПР-44	30	50	25
	10	100		ПР-46	40	70	30
	20	60					
	40	25					
	20	130					
	30	60					
	45	25					
	40	100					

\* Число нарушенных нитей (троса) стального корда.

**Таблица выбора радиальных пластырей типа ПР  
для ремонта специальных радиальных шин**

**Продолжение Приложения 1**



<b>h -</b>	<b>Неремонтируемая зона</b>
<b>R -</b>	<b>Длина повреждения</b>
<b>A -</b>	<b>Ширина повреждения</b>
<b>C -</b>	<b>Максимальный диаметр повреждения в протекторе, по плечу</b>

Ширина профиля шины, мм (дюймы)	Неремонтируемая зона	Бок	Марка пластиря	Bеговая	Плечо		
				Размер h, мм	A mm макс.	R mm макс.	C mm макс.
	125 – 190 (5.0" – 7.5")	50	ПР-20	10	10	15	5
		10		10	50		
		60	ПР-22	15	30	20	
		-	ПР-33	-	-	15	
		60	ПР-21	10	10	10	
	180 – 250 (7.0" – 10.0")	-	ПР-33	-	-	12	-
		10	ПР-35 / ПР-40	10	70	15	
		70		20	50	30	
		90	ПР-42	20	70	35	
		30		30	60	15	
	210 – 315 (8.0" – 12.5")	60	ПР-20	20	20	25	10
		25	ПР-21	25	20	25	12
		50	ПР-202	40	60	50	25
		70	ПР-203	40	80	60	30
		80	ПР-45-4	70	100	90	45
	345 – 775 (13.6" – 30.5")	70	ПР-22	15	30	30	10
		40	ПР-202	40	50	50	20
		60	ПР-203	70	70	70	
		90	ПР-45-4	80	100	90	45
		100	ПР-45	100	130	110	60
		125	ПР-86	125	160	130	75

**При ремонтах, требующих особой надежности, и достижения максимального результата пластиры рекомендуется устанавливать методом «горячей» вулканизации.**

Приведенная таблица предельных размеров повреждений основывается на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов.


В таблицу внесены дополнения и изменения, учитывающие особенности производства пластиров, специально разработанных для российских условий. Не допускается превышать указанные в таблице максимальные размеры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данной таблице не учитываются.

Таблица не освобождает от необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности с учетом особых условий эксплуатации.

Таблица носит рекомендательный характер и является только справочной.

**Таблица выбора радиальных пластырей типа ПР  
для ремонта радиальных шин сельхозмашин и внедорожной техники**

**Продолжение Приложения 1**



Ширина профиля шины	<i>h</i> – Неремонтируемая зона
7.50 – 16.00	75 мм
17.50 – 23.50	90 мм
24.00 – 29.50	125 мм
30.00 – 33.50	150 мм
36.00 – 50.5	190 мм

Ширина профиля шины, мм (дюймы)	Серия 100	Серия 75-80	Серия 65	Бок	Марка пластиря	Беговая	A/C		R	
							мм	макс.	мм	макс.
355 – 405 (14" – 40")	390 – 1280 (15.5" – 50.5")	510 – 1650 (20" – 65")		15	40	ПР-35	15	20		
				10	100	ПР-42	20	30		
				20	50					
				20	70	ПР-44	20	40		
				25	150	ПР-46	40	60		
				40	100					
				50	250					
				80	175	ПР-52	80	110		
				100	140					
255 – 760 (14" – 30")	390 – 850 (15.5" – 33.5")	510 – 1270 (20" – 50")		-	ПР-204		50	50		
255 – 455 (14" – 18")	390 – 520 (15.5" – 20.5")	510 – 890 (20" – 35")			ПР-45-4		40	70		
530 – 760 (21" – 30")	600 – 850 (23.5" – 33.5")	1015 – 1270 (40" – 50")					25	50		
255 – 455 (14" – 18")	390 – 520 (15.5" – 20.5")	510 – 890 (20" – 35")			ПР-45		40	80		
530 – 760 (21" – 30")	600 – 850 (23.5" – 33.5")	1015 – 1270 (40" – 50")					20	60		
405 – 530 (16" – 21")	445 – 600 (17.5" – 23.5")	635 – 890 (25" – 35")			ПР-55		60	90		
610 – 760 (24" – 30")	670 – 850 (26.5" – 33.5")	1015 – 1270 (40" – 50")					40	70		
840 – 1015 (33" – 40")	950 – 1280 (37.25" – 50.5")	1400 – 1650 (55" – 65")					25	50		
530 – 760 (21" – 30")	600 – 850 (23.5" – 33.5")	1015 – 1270 (40" – 50")			ПР-65		80	110		
840 – 1015 (33" – 40")	950 – 1280 (37.25" – 50.5")	1400 – 1650 (55" – 65")					60	90		
685 – 1015 (27" – 40")	750 – 1280 (29.5" – 50.5")	1140 – 1650 (45" – 65")					100	140		

**При ремонтах, требующих особой надежности, пластиры рекомендуется устанавливать методом «горячей» вулканизации.**

Приведенная таблица предельных размеров повреждений основывается на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов.

В таблицу внесены дополнения и изменения, учитывающие особенности производства пластишей, специально разработанных для российских условий. Не допускается превышать указанные в таблице максимальные размеры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данной таблице не учитываются.

Таблица не освобождает от необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности с учетом особых условий эксплуатации.

Таблица носит рекомендательный характер и является только справочной.



**Таблица выбора грибков резиновых**

**Приложение 2**

Грибки резиновые (без адгезива на ножке) для ремонта проколов всех типов камерных шин с рабочим давлением до 4 кгс/см<sup>2</sup> (атм.)

Диаметр прокола, мм	Марка грибка	Размер грибка, мм: Ø ножки × Ø шляпки
до 5	Г-1	7 × 38
от 5 до 7	Г-2	9 × 50
от 7 до 9	Г-3	11 × 60
от 9 до 11	Г-4	13 × 70
от 11 до 13	Г-5	15 × 80

Грибки резиновые (ножка покрыта адгезивом) для ремонта проколов всех типов бескамерных шин с рабочим давлением до 4 кгс/см<sup>2</sup> (атм.)

Диаметр прокола, мм	Марка грибка	Размер грибка, мм: Ø ножки × Ø шляпки
до 5	Г-1А	7 × 38
от 5 до 7	Г-2А	9 × 50
от 7 до 9	Г-3А	11 × 60
от 9 до 11	Г-4А	13 × 70
от 11 до 13	Г-5А	15 × 80

Грибки резиновые с усиленной шляпкой (2 слоя корда) с адгезивом на ножке для ремонта проколов всех типов шин с рабочим давлением до 8 кгс/см<sup>2</sup> (атм.)

Диаметр прокола, мм	Марка грибка	Размер грибка, мм: Ø ножки × Ø шляпки
до 5	Г-1У	7 × 38
от 5 до 7	Г-2У	9 × 50
от 7 до 9	Г-3У	11 × 60
от 9 до 11	Г-4У	13 × 70
от 11 до 13	Г-5У	15 × 80

Грибки резиновые с усиленной шляпкой (3 слоя корда) для ремонта проколов всех типов грузовых шин с рабочим давлением до 8 кгс/см<sup>2</sup> (атм.)

Диаметр прокола, мм	Марка грибка	Размер грибка, мм: Ø ножки × Ø шляпки	Назначение
от 11 до 13	Г-6У	15 × 120	ножка грибка покрыта адгезивом – для бескамерных шин
от 13 до 16	Г-7У	18 × 150	
от 17 до 20	Г-8У	22 × 180	
от 11 до 13	Г-6У-1	15 × 120	ножка грибка без адгезива – для камерных шин
от 13 до 16	Г-7У-1	18 × 150	
от 17 до 20	Г-8У-1	22 × 180	

Для повышения надежности ремонта установку усиленных кордом грибков в грузовые радиальные или диагональные шины необходимо производить с учетом направления нитей корда в шляпке.

**Все грибки устанавливаются методом «холодной» или «горячей» вулканизации.**

## Таблица выбора резинокордных пластырей типа ПД для ремонта диагональных шин

**Приложение 3**



Ширина профиля шины	<i>h</i> – Неремонтируемая зона
7.00 – 8.75	80 мм
9.00 – 14.00	100 мм
16.00 – 18.00	125 мм
21.00 – 27.00	150 мм

**Резинокордные диагональные пластиры типа ПД применяются для ремонта камерных и бескамерных шин легковых и грузовых автомобилей, землеройной и сельскохозяйственной техники. Могут устанавливаться на любом ремонтопригодном участке шины (за исключением пластиры ПДУ). Пластиры ПДУ – пластиры диагональные усиленные с расширенными кордовыми слоями для ремонта только по беговой дорожке карьерной и погрузочной техники.**

**Как пользоваться таблицами для выбора диагональных пластирьей.**

Для правильного выбора заплаты необходимо определить размер повреждения в покрышке, измерив, самое широкое место поврежденной части корда. Найдите размер повреждения в горизонтальном столбце таблицы. Затем определите количество слоев корда в покрышке или индекс грузоподъемности (крайний левый столбец). Рекомендуемый размер заплаты находится в квадрате пересечения найденных столбцов.



### Легковые, грузовые машины и землеройная техника (ПОРЕЗЫ)

Количество слоев корда (индекс грузо-подъемности)	Максимальное повреждение						
	10 мм	15 мм	25 мм	35 мм	50 мм	75 мм	100 мм
4 (B)	ПД -2	ПД -3	ПД -3	ПД -5	ПД -4	-	-
6 (C)	ПД -3	ПД -3	ПД -5	ПД -5	ПД -4	-	-
8 (D)	ПД -3	ПД -3	ПД -5	ПД -5	ПД -4	-	-
10 (E)	ПД -3	ПД -5	ПД -4	ПД -4	ПД -6	ПД -7	ПД -8
12 (F)	ПД -3	ПД -5	ПД -4	ПД -4	ПД -6	ПД -7	ПД -8
14 (G)	ПД -5	ПД -5	ПД -6	ПД -6	ПД -6	ПД -7	ПД -8
16 (H)	ПД -5	ПД -5	ПД -6	ПД -6	ПД -6	ПД -7	ПД -8
18 (J)	ПД -5	ПД -4	ПД -6	ПД -7	ПД -8	ПД -9	ПД -9
20 (L)	ПД -5	ПД -4	ПД -6	ПД -7	ПД -8	ПД -9	ПД -9
22 (M)	ПД -6	ПД -6	ПД -7	ПД -8	ПД -9	ПД -9	-
24 (N)	ПД -6	ПД -6	ПД -7	ПД -8	ПД -9	ПД -9	-

**При ремонтах, требующих особой надежности, пластиры рекомендуется устанавливать методом «горячей» вулканизации.**

Приведенная таблица предельных размеров повреждений основывается на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов.

В таблицу внесены дополнения и изменения, учитывающие особенности производства пластирьей, специально разработанных для российских условий. Не допускается превышать указанные в таблице максимальные размеры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данной таблице не учитываются.

Таблица не освобождает от необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности с учетом особых условий эксплуатации.

Таблица носит рекомендательный характер и является только справочной.



Несквозные повреждения корда до половины толщины кордовой части

Количество слоев корда (индекс грузо-подъемности)	Максимальное повреждение							
	10 мм	15 мм	25 мм	35 мм	50 мм	75 мм	100 мм	125 мм
8-12 (D-F)	ПД -2	ПД -2	ПД -3	ПД -3	ПД -4	ПД -6	ПД -7	-
14-18 (G-J)	ПД -3	ПД -3	ПД -5	ПД -5	ПД -4	ПД -6	ПД -7	ПД -8
20-24 (L-N)	ПД -5	ПД -5	ПД -4	ПД -4	ПД -6	ПД -7	ПД -9	ПД -9



Грейдеры и экскаваторы (ПОРЕЗЫ)

Количество слоев корда	Максимальное повреждение						
	25 мм	50 мм	75 мм	100 мм	125 мм	150 мм	175 мм
8 – 12	ПД -30	ПД -30	ПД -30	ПД -31	ПД -32	ПД -32	ПД -32
14 – 18	ПД -30	ПД -30	ПД -31	ПД -32	ПД -32	ПД -32	-
20 – 26	ПД -30	ПД -31	ПД -31	ПД -32	-	-	-
28 – 36	ПД -31	ПД -32	ПД -32	-	-	-	-
38 – 44	ПД -31	ПД -32	-	-	-	-	-



Трактора и сельскохозяйственная техника (ПОРЕЗЫ)

Кол-во слоев корда (индекс грузо-подъемности)	Максимальное повреждение, мм													
	10	15	25	35	50	65	75	100	125	150	175	200	225	250
4 (B)	пд -2	пд -3	пд -3	пд -5	пд -4	пду -0	пду -0	пду -1	пду -2	пду -2	пду -3	пду -3	-	-
6 (C)	пд -3	пд -3	пд -5	пд -5	пд -4	пду -0	пду -0	пду -1	пду -2	пду -2	пду -3	пду -3	-	-
8 (D)	пд -3	пд -3	пд -5	пд -5	пд -4	пду -0	пду -0	пду -1	пду -2	пду -2	пду -3	пду -3	пду -6	пду -7
10 (E)	пд -2	пд -5	пд -4	пд -4	пд -6	пду -1	пду -1	пду -4	пду -5	пду -5	пду -6	пду -6	пду -7	пду -7
12 (F)	пд -2	пд -5	пд -4	пд -4	пд -6	пду -4	пду -4	пду -4	пду -5	пду -5	пду -6	пду -7	пду -7	пду -7
14 (G)	пд -5	пд -5	пд -6	пд -6	пд -6	пду -4	пду -5	пду -5	пду -5	пду -6	пду -7	пду -7	пду -7	-
16 (H)	пд -5	пд -5	пд -6	пд -6	пд -6	пду -5	пду -5	пду -5	пду -6	пду -6	пду -7	пду -7	-	-
18 (J)	пд -5	пд -4	пд -6	пд -7	пд -8	пду -5	пду -6	пду -6	пду -6	пду -6	пду -7	пду -7	-	-



## Несквозные повреждения корда до половины толщины кордовой части

Количество слоев корда	Максимальное повреждение			
	50 мм	100 мм	150 мм	200 мм
8 - 12	ПД -30	ПД -31	ПД -31	ПД -32
14 – 18	ПД -30	ПД -31	ПД -31	ПД -32
20 - 26	ПД -30	ПД -31	ПД -32	ПД -32
28 – 36	ПД -30	ПД -31	ПД -32	-
38 – 44	ПД -31	ПД -32	-	-
46 – 50	ПД -31	-	-	-
52 - 58	ПД -31	-	-	-
60 - 68	ПД -32	-	-	-

**Примечание:** Проколы на глубину от 25% до 75% толщины покрышки в протекторе требуют как заполнения прокола резиновой смесью 2БК-11, так и применения усиливающего пластиря (ПДУ).

**При ремонтах, требующих особой надежности, пластиры рекомендуется устанавливать методом «горячей» вулканизации.**

Приведенные таблицы предельных размеров повреждений основывается на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов.

В таблицы внесены дополнения и изменения, учитывающие особенности производства пластирей, специально разработанных для российских условий. Не допускается превышать указанные в таблицах максимальные размеры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данной таблице не учитываются.

Таблицы не освобождают от необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности с учетом особых условий эксплуатации.

Таблицы носят рекомендательный характер и являются только справочными.

**Таблица выбора металлокордных пластиреи типа ПРМ  
для ремонта грузовых шин с цельнометаллокордовым каркасом  
(ЦМК)**



<b>h -</b>	Неремонтируемая зона
<b>R -</b>	Длина повреждения
<b>A -</b>	Ширина повреждения
<b>C -</b>	Максимальный диаметр повреждения в протекторе, по плечу



МАКЕТ АВТОБУСА

Серия 100	Серия 85-80	Серия 75-70	Серия 65-60	Неремонтируемая зона	Бок	Марка пластиря	Беговая	Плечо		
Размер шины (мм, дюймы)				Размер h, мм	A mm макс.	R mm макс.	A/C mm макс.	R mm макс.	C mm макс.	
6.00-7.00	7R-8.5R 205-235	205-235	245-265	75	-	-	ПРМ-15	6	6	
					-	-	ПРМ-25	20	20	
					-	-	ПРМ-35	25	30	
					10	40	ПРМ-40	20	25	
					20	25	ПРМ-40	20	25	
					10	60	ПРМ-536	20	30	
					15	40	ПРМ-536	20	30	
					20	20	ПРМ-536	20	30	
					-	-	ПРМ-15	6	6	
					-	-	ПРМ-25	18	18	
8.25-10.00 225-245	9R-10R 245-265	245-265	275-315		10	40	ПРМ-40	20	25	
					20	25	ПРМ-40	20	25	
					10	60	ПРМ-536	20	30	
					15	40	ПРМ-536	20	30	
					20	20	ПРМ-536	20	30	
					-	-	ПРМ-15	6	6	
					-	-	ПРМ-25	18	18	
					-	-	ПРМ-35	30	35	
11.00- 13.00 12.5 R- 14.75R	11R-13R 275-285 14.75	275-375	325-385	90	-	-	ПРМ-40	15	20	
					-	-	ПРМ-45	40	50	
					-	-	ПРМ-451	40	60	
					15	50	ПРМ-536	15	25	
					25	30	ПРМ-536	15	25	
					40	30	ПРМ-44	30	30	
					20	80	ПРМ-44	30	30	
					20	100	ПРМ-543	30	40	
					30	60	ПРМ-543	30	40	
					-	-	ПРМ-15	6	6	
					-	-	ПРМ-25	18	18	
					-	-	ПРМ-35	30	35	

Металлокордные пластири типа ПРМ рекомендуется использовать для ремонта грузовых шин с цельнометаллокордовым каркасом (ЦМК) методом «горячей» вулканизации.

Приведенная таблица предельных размеров повреждений основывается на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов.

В таблицу внесены дополнения и изменения, учитывающие особенности производства пластирий, специально разработанных для российских условий. Не допускается превышать указанные в таблице максимальные размеры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данной таблице не учитываются.

Таблица не освобождает от необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности с учетом особых условий эксплуатации.

Таблица носит рекомендательный характер и является только справочной.

Таблица выбора радиальных пластырей типа ПР, исходя из типа автомобиля и его грузоподъемности

Марка пластыря	Размер пластыря, мм	Слой корда	Тип автомобиля									
			Легковой	Пикап	Легковой	Грузовой	Легковой	Грузовой	Легковой	Грузовой	Легковой	Грузовой
ПР-10	55×75	1	+									
ПР-11	65×95	1	+									
ПР-12	70×120	1	+									
ПР-14	85×130	1	+									
ПР-15	90×105	1	+									
ПР-19	80×110	2	+	+								
ПР-20	80×125	2	+	+								
ПР-21	90×120	2	+	+								
ПР-22	75×175	2	+	+								
ПР-231	110×155	2	+	+								
ПР-24	75×220	2	+	+								
ПР-25	115×125	3	+	+								
ПР-252	125×165	2	+	+								
ПР-25-3	115×145	3	+	+								
ПР-26	85×260	3	+	+								
ПР-28	85×330	3	+	+								
ПР-33	100×125	3	+	+								
ПР-35	130×180	4										
ПР-40	115×200	3										
ПР-42	130×260	4										
ПР-44	130×335	4										
ПР-45	180×300	4										
ПР-45-4	180×230	4										
ПР-46	140×400	4										
ПР-52	250×500	6										
ПР-55	260×330	5										
ПР-65	330×420	6										
ПР-75	420×500	8										
ПР-86	245×340	3										
ПР-201	210×210	1										
ПР-202	210×210	2										
ПР-203	210×210	3										
ПР-204	210×210	4										
ПР-205	90/160×135	2										
ПР-206	90/160×170	2										

**Таблица выбора диагональных пластырей типа ПД, исходя из типа автомобиля и его грузоподъемности**

Марка пластиря	Размер пластиря, мм	Слои корда	Тип автомобиля											
			Легковой	Пикап	Грузовик	Коммерческий	Грузовик с кузовом	Грузовик с расширенной кордовой частью	Грузовик с кордовой частью	Грузовик с кордовой частью и кузовом	Грузовик с расширенной кордовой частью и кузовом	Грузовик с кордовой частью и расширенной кордовой частью	Грузовик с кордовой частью и расширенной кордовой частью и кузовом	
ПД-2	80×80	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-3	100×100	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-5	120×120	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-4-2	160×160	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-4	160×160	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-4*	200×200	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-6-4	235×235	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-6	235×235	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-7-4	295×295	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-7	295×295	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-8	345×345	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-9	390×390	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПД-30	255×255	6	Грузовик с расширенной кордовой частью											
ПД-31	350×350	6	Грузовик с расширенной кордовой частью											
ПД-32	450×450	8	Грузовик с расширенной кордовой частью											
ПДУ-0	200×200	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПДУ-1	230×230	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПДУ-2	280×280	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПДУ-3	380×380	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПДУ-4	230×230	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПДУ-5	280×280	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПДУ-6	380×380	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПДУ-7	490×490	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание:

Диагональные пластиры для ремонта карьерной техники (ПД-30, ПД-31, ПД-32) имеют в своей конструкции угол между слоями корда 65°.  
Все остальные диагональные пластиры типа ПД (усиленные с расширенной кордовой частью) и типа ПД имеют в своей конструкции угол между слоями корда 90°.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Стр.

1. Ремонт камер с использованием резиновых пластырей типа П методом «холодной» вулканизации.....	1
2. Ремонт камер с использованием резиновых пластырей типа П методом «горячей» вулканизации.....	2
3. Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «холодной» вулканизации.....	3
4. Ремонт радиальных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПР методом «горячей» вулканизации.....	8
5. Ремонт повреждений бескамерной шины с использованием шнура резинового.....	12
6. Ремонт покрышек с использованием грибков.....	14
7. Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «холодной» вулканизации.....	16
8. Ремонт диагональных покрышек с использованием резинокордных пластырей типа ПД методом «горячей» вулканизации.....	21
10. Приложение 1 – Таблица выбора радиальных пластырей типа ПР для ремонта радиальных шин.....	25
11. Приложение 2 – Таблица подбора грибков.....	29
12. Приложение 3 – Таблица выбора диагональных пластырей типа ПД для ремонта диагональных шин.....	30
13. Приложение 4 – Таблица выбора металлокордных пластырей типа ПРМ для радиальных шин с цельнометаллокордовым каркасом грузовых автомобилей.....	33
14. Таблица выбора радиальных пластырей типа ПР, исходя из типа автомобиля и его грузоподъемности.....	34
15. Таблица выбора диагональных пластырей типа ПД, исходя из типа автомобиля и его грузоподъемности.....	35